

Hildur Inga Rós Guðmundsdóttir

From: Hlynur Gíslason <hlynurg@gmail.com>
Sent: mánudagur, 3. maí 2021 10:30
To: skipulag@reykjavik.is; Skipulag
Subject: Athugasemdir við deiliskipulag Arnarnesvegur, 3. áfanga
Attachments: Arnarnesvegur.pdf

Góðan dag.

Hér í viðhengi eru mínar athugasemdir við þetta deiliskipulag.

Að mínu mati á ekki að gefa afslátt af umferðaröryggi með því að hafa þessi nýju gatnamót með umferðarljósum heldur á að hafa þau mislæg eða með hringtorgi.

Þegar slysakort Samgöngustofu er skoðað með upplýsingum síðan 2010 þá er augljóst hvað ljósastýrð gatnamót á Breiðholtsbraut eru hættuleg.

Hringtorg Suðurlandsvegur/Breiðholtsbraut: 2 slys með meiðslum (ekkert alvarlegt)

Breiðholtsbraut/Stekkjarbakki 14 slys með meiðslum (þ.a. 3 alvarleg)

Breiðholtsbraut Vatnsendahvarf 14 slys með meiðslum (þ.a. 2 alvarleg)

Breiðholtsbraut/Stöng/Seljaskógar 15 slys með meiðslum (þ.a. 1 alvarlegt)

Hlynur Gíslason

Ökukennari og lögreglumaður í umferðardeild LRH

Flúðaseli 46

109 Reykjavík

--



Hlynur Gíslason

Ökukennari

Ökukennsla Hlyns



895 0025

hlynurg@gmail.com



www.facebook.com/OkukennslaHlyns



Virus-free. www.avast.com